


Audi S6 / RS 6 / S7 / RS 7 / A8 / A8L / S8 / S8 plus オイルストレーナーの改修

リコール届出番号	外-3466	リコール届出日	2022年9月1日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーへのオイル供給ラインに取り付けられているオイルストレーナーにおいて、当該ストレーナーのメッシュサイズが小さすぎるため、オイルストレーナーにオイルの沈殿物が付着することがあります。長期間、車両を使用することにより沈殿物が増加すると、オイルストレーナーがつまり、ターボチャージャーへ十分なオイルを供給できなくなり、最悪の場合、エンジンの出力低下やエンジンが停止するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、当該オイルストレーナーを対策品と交換します。また、ターボチャージャーを点検し、必要であれば新品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCEUA	アウディ S6 / アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0DN026452～ WAUZZZ4GXEN201078 平成24年7月30日～平成27年1月8日	328	
	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0DN024393～ WAUZZZ4GXEN209911 平成24年7月20日～平成27年2月5日	306	
	ABA-4GCRDC	アウディ RS7 SB	WUAZZZ4G0EN901388～ WUAZZZ4GXEN905870 平成25年10月19日～平成27年3月9日	147	
	ABA-4GCRDS	アウディ RS6 アバント	WUAZZZ4G0EN901083～ WUAZZZ4GXEN906291 平成25年8月28日～平成27年1月8日	180	
	ABA-4GCTGA	アウディ S6 / アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0GN043112～ WAUZZZ4GXHN114916 平成27年7月15日～平成29年5月13日	215	
	ABA-4GCTGL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0GN004021～ WAUZZZ4GXHN100594 平成27年3月9日～平成29年5月17日	188	
	ABA-4GCWUC	アウディ RS7 SB	WUAZZZ4G0GN900017～ WUAZZZ4GXHN903332 平成27年3月18日～平成29年5月6日	141	
	ABA-4GCWUS	アウディ RS6 アバント	WUAZZZ4G0GN901345～ WUAZZZ4GXHN904156 平成27年7月22日～平成29年5月13日	157	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009806～ WAUZZZ4HXDN040822 平成24年8月28日～平成25年12月3日	198	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0DN009658～ WAUZZZ4HXDN039203 平成24年8月28日～平成25年10月23日	62	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4H0DN009160～ WAUZZZ4HXDN037922 平成24年7月27日～平成25年12月13日	217	
	ABA-4HCTFF	アウディ S8	WAUZZZ4H0EN015641～ WAUZZZ4HXGN007680 平成26年3月19日～平成27年12月16日	228	
	ABA-4HCTGF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4H0EN008575～ WAUZZZ4HXHN018504 平成25年12月13日～平成29年5月17日	626	
	ABA-4HCTGL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4H0EN013436～ WAUZZZ4HXHN000584 平成25年12月31日～平成29年5月13日	105	
	ABA-4HDDTF	アウディ S8 plus	WUAZZZ4H0GN900558～ WUAZZZ4HXHN901301 平成28年4月5日～平成29年5月17日	111	
	(計15型式)	(計9車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年7月20日～平成29年5月17日	(計3,209台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、交換する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「21H7」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

