


Audi A8 / A8L / S8 シャーシスタビライゼーション コントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2022年5月26日
不具合の内容	アクティブサスペンション装着車両に搭載されているシャーシスタビライゼーションコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、12V バッテリーが弱っている状態で始動すると、当該コントロールユニットへの供給電圧が低下することがあります。そのため、警告灯が表示されるとともに、機能が制限されるおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF80LN017545～ WAUZZZF8XMN020891 令和2年8月14日～令和4年1月5日	141	
	3AA-F8CXZF	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF80MN008264～ WAUZZZF8XMN010426 令和2年12月16日～令和3年7月27日	12	
	3AA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80MN006613～ WAUZZZF8XMN018106 令和2年12月16日～令和3年12月22日	14	
	3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80MN006014～ WAUZZZF8XMN011396 令和2年12月16日～令和4年1月5日	36	
	AAA-F8CXZF	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF80LN013589～ WAUZZZF8XLN011106 令和元年9月5日～令和2年12月1日	15	
	AAA-F8CXYL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF81LN005145～ WAUZZZF87LN005277 令和元年11月21日～令和2年3月13日	4	
	AAA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80LN001099～ WAUZZZF8XLN013437 令和元年9月5日～令和2年8月14日	43	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和元年9月5日～令和4年1月5日	(計265台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「40S2」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

