

Audi RS Q3 ホイール交換用ピンの追加改修

サービスキャンペーン通知日	2022年5月26日
不具合の内容	車載工具において、搭載工具のリストが不適切なため、2本搭載されなければならないホイール交換用ピンが1本しか搭載されていないものがあり、また、ホイール交換用ピンが1本用の車載工具ボックスが取り付けられているものがあります。そのため、ホイールを交換する時に、確実な作業ができず、ブレーキディスクを傷つけるおそれがあります。
改善の内容	全車両、車載工具ボックスを正規品に交換し、ホイール交換用ピンを追加します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	3BA-F3DNWF	アウディ RSQ3	WUAZZZF30M1900872～ WUAZZZF3XM1904055 令和2年11月13日～令和3年8月2日	16	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和2年11月13日～令和3年8月2日	(計16台)	


【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



ホイール交換用ピン

不具合発生箇所



車載工具ボックス

注： は、追加する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「68H7」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

