


Audi A3 48Vマイルドハイブリッドシステムに関する コントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2022年5月26日
不具合の内容	48V バッテリーを搭載したマイルドハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、エンジン始動時等にマイルドハイブリッドシステムに係わるコントロールユニット間の通信エラーが発生し、スターターオルタネーターのバッテリー充電機能が作動せず、48V バッテリーおよび 12V バッテリーが充電されないことがあります。そのため、最初に黄色の警告灯が点灯し、その後、赤色の点灯に変化する2段階のバッテリー回路異常を警告灯でユーザーへ注意を行います。警告灯の点灯に従わず、そのままの状態で行くと、最悪の場合、12V バッテリーの電圧低下により走行不能になるおそれがあります。
改善の内容	全車両、マイルドハイブリッドシステムの制御プログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3AA-GYDLA	アウディ A3 30T	WAUZZZGY0MA083617～ WAUZZZGYXNA071959 令和3年3月11日～令和4年4月12日 (輸入期間の全体の範囲)	4,461	
			令和3年3月11日～令和4年4月12日	(計4,461台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「9309」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

