

Audi e-tron GT / RS e-tron GT 高電圧バッテリー管理システムの コントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2022年8月4日
不具合の内容	高電圧バッテリー管理システムのコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、12V バッテリーが電圧不足状態になった際に、システムを保護するために機能を停止させていた高電圧システムを、12V バッテリーの電圧が回復した後も再作動させられないことがあります。そのため、高電圧システムを作動させるためにコントロールユニットを交換しなければならないおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FWEBGE	アウディ RS e-tron GT	WAUZZZFW0N7902074～ WAUZZZFWXN7902423 令和3年8月6日～令和4年1月5日	45	
	ZAA-FWEBGS	アウディ e-tron GT	WAUZZZFW0N7003487～ WAUZZZFWXN7003903 令和3年9月24日～令和3年12月22日	28	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月6日～令和4年1月5日	(計73台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「9308」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

