

Audi RS Q3 リモコン付きキーの追加

サービスキャンペーン通知日	2023年2月10日
不具合の内容	キーにおいて、半導体供給不足の影響のため、リモコン付きキーが2個装備されなければならないところ、1個しか装備しない状態で納車された車両があります。
改善の内容	全車両、リモコン付きキーを追加します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	3BA-F3DNWF	アウディ RSQ3	WUAZZZF30N1905040～ WUAZZZF3XP1902052 令和4年6月14日～令和4年12月27日	102	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年6月14日～令和4年12月27日	(計102台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



不具合発生箇所

リモコン付きキー

注： は、追加する部品を示します。

識別： リモコン付きキーの個数が2個あります。