

Audi Q2 / SQ2 / Q3 リモコン付きキーの追加

サービスキャンペーン通知日	2023年2月24日
不具合の内容	キーにおいて、半導体供給不足の影響のため、リモコン付きキーが2個装備されなければならないところ、1個しか装備しない状態で納車された車両があります。
改善の内容	全車両、リモコン付きキーを追加します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F3DFY	アウディ Q3 35T	WAUZZZF30N1105154～ WAUZZZF3XP1041322 令和4年5月11日～令和5年1月31日	1,912	
	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZZGA0NA048516～ WAUZZZGAXPA008673 令和4年6月25日～令和5年1月5日	50	
	3BA-GADPC	アウディ Q2 35T Cod	WAUZZZGA0NA039038～ WAUZZZGAXPA010522 令和4年5月11日～令和5年1月5日	265	
	3DA-F3DFGF	アウディ Q3 35TDIq	WAUZZZF30N1125520～ WAUZZZF3XP1030594 令和4年6月25日～令和5年1月5日	370	
	3DA-GADFG	アウディ Q2 35TDI	WAUZZZGA0NA042392～ WAUZZZGAXPA010181 令和4年5月11日～令和5年1月5日	295	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年5月11日～令和5年1月31日	(計2,892台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、追加する部品を示します。

識別： リモコン付きキーの個数が2個あります。