


## Audi A1 ステアリングコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2023年2月28日
不具合の内容	パワーステアリングコントロールユニットにおいて、オプション装置であるアダプティブクルーズアシストのアクティブレーンアシスト機能に対するプログラムが不適切なものがあります。そのため、時速 50km 未満での走行時にアクティブレーンアシスト機能が作動しないおそれがあります。
改善の内容	全車両、ステアリングコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3BA-GBDAD	アウディ A1 35T cod	WAUZZZGBONR004798~ WAUZZZGB8NR004077 令和3年11月25日~令和4年3月17日 (輸入期間の全体の範囲)	13	
			令和3年11月25日~令和4年3月17日	(計13台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



パワーステアリングコントロールユニット

注：  は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「45J9」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

