


# Audi A3 エアコンディショナーコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2023年7月4日
不具合の内容	マニュアルエアコンディショナーにおいて、ソフトウェア導入時の検証が不十分だったため、エアコンの使用環境におけるスタート/ストップ（アイドリングストップ）機能の作動可否を正しく判定できないことがあります。このため、エアコンディショナーコントロールユニットからアイドリングストップを制御するコントロールユニットに正しい情報が送信されず、アイドリングストップが作動しないおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	3AA-GYDLA	アウディ A3 30T	WAUZZZGY1NA075768～ WAUZZZGYXNA052280 令和4年3月28日～令和4年11月22日	10	
			（輸入期間の全体の範囲） 令和4年3月28日～令和4年11月22日	（計10台）	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 不具合発生箇所



注：  は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 「87H8」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。  
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

