

Audi e-tron 高電圧バッテリーの点検改修

リコール届出番号	外-3785	リコール届出日	2024年3月22日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーにおいて、セルモジュールの製造公差の設定が不適切なため、公差の大きいセルモジュールがあります。そのため、特定条件下で充放電特性に関して不規則性が生じることがあり、影響を受けるセルモジュールとバッテリーの充電量が上限の範囲にある場合、セルバランス制御の放電時にバッテリーが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、改善措置用プログラムへの更新を行います。ただし、プログラムの準備に時間を要すことから、高電圧バッテリーの点検を行い、必要な場合は、バッテリーモジュールを良品と交換します。また、暫定措置として、充電量を80%までに制限するとともに、バッテリーの点検を定期的(4ヶ月毎)に行います。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGEOLB033489～ WAUZZZGEXLB036030 令和2年7月1日～令和2年11月25日	349	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年7月1日～令和2年11月25日	(計349台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検の結果、交換する部品を示します。

識別： 「93U9」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

