


Audi Q4 e-tron 高電圧バッテリーモジュールの点検改修

サービスキャンペーン通知日	2024年2月16日
不具合の内容	高電圧バッテリーのセルモジュールにおいて、セパレーターの製造工程が不適切なため、モジュール間の容量にばらつきが生じます。そのため、充電時のセルバランス制御により充電量が減少し、航続距離が短くなるおそれがあります。
改善の内容	全車両、高電圧バッテリーの自己診断を最適化するため、コントロールユニットを対策プログラムに書き換えます。また、黄色の警告灯や点検結果により、セルモジュールを良品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-FZEBJ	アウディ Q4 40 e-tron	WAUZZZFZ2NPO49381～ WAUZZZFZ6PP017360 令和4年9月11日～令和5年1月31日	545	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年9月11日～令和5年1月31日	(計545台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを更新する部品を示す。
 は、点検の結果、交換する部品を示す。

識別： 「91FL」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

