


## Audi A3, S3, A4, S4, Q5, SQ5 牽引用フックの点検/交換

サービスキャンペーン開始日	平成 27 年 11 月 11 日
不 具 合 の 内 容	牽引用フックにおいて、ねじ山の加工が不適切なものがあります。そのため、車体に適切に牽引フックが取付けられないおそれがあります。
改 善 の 内 容	全車両、牽引フックの製造コード及び取付け状態を確認し、不適切なものは良品に交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8KCNCA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZ8K6FA061425~WAUZZZ8KXFA061749 平成 26 年 12 月 18 日	3	
	ABA-8KCREF	アウディ S4 アウディ S4 パート	WAUZZZ8K2FA059994 平成 26 年 12 月 16 日	1	
	ABA-8RCNCF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R0FA062941~WAUZZZ8R9FA063196 平成 26 年 12 月 16 日~平成 27 年 12 月 18 日	1 5	
	ABA-8RCTXF	アウディ SQ5	WAUZZZ8R0FA059960~WAUZZZ8RXFA061943 平成 26 年 12 月 9 日~平成 27 年 1 月 8 日	2 4	
	ABA-8VCJSF	アウディ A3 SB 1.8 Tq	WAUZZZ8V0FA075136~WAUZZZ8VXFA084085 平成 26 年 11 月 23 日~平成 27 年 1 月 10 日	4 4	
	ABA-8VCJXF	アウディ S3 SB	WAUZZZ8V0FA071944~WAUZZZ8VXFA094020 平成 26 年 11 月 23 日~平成 27 年 2 月 5 日	1 6 6	
	DBA-8KCDN	アウディ A4 2.0T アウディ A4 パート 2.0T	WAUZZZ8K0FA059430~WAUZZZ8KXFA061525 平成 26 年 12 月 9 日~平成 27 年 1 月 8 日	5 2	
	DBA-8KCDNF	アウディ A4 2.0Tq アウディ A4 パート 2.0Tq	WAUZZZ8K0FA059959~WAUZZZ8KXFA061346 平成 26 年 12 月 9 日~平成 26 年 12 月 18 日	4 3	
	DBA-8VCPT	アウディ A3 SB 1.4T 103kw	WAUZZZ8V0FA073788~WAUZZZ8VXFA089545 平成 26 年 11 月 23 日~平成 27 年 1 月 22 日	1 3 9	
	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V0FA072236~WAUZZZ8VXFA093790 平成 26 年 11 月 23 日~平成 27 年 3 月 18 日	6 6 9	
			輸入期間の全体の範囲 平成 26 年 11 月 23 日~平成 27 年 3 月 18 日	1,156	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



製造コード

牽引用フック

注：  は、点検、交換する部品を示す。