

## Audi Q7 3列目シートの取付修正

|                                  |   |         |             |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号                         | 外-2408  | リコール届出日 | 平成28年11月30日 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 3列目の座席において、シートフレームの製造が不適切なため、強度が不足しているものがあります。そのため、衝突した場合にシートフレームが変形するおそれがあります。 |         |             |
| 改善措置の内容                          | 全車両、シートフレームに補強金具を装着します。   |         |             |

| 車名   | 型式         | 通称名                | リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間                               | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|------------|--------------------|--|------------|----|
| アウディ | ABA-4MCREA | アウディ Q7 3.0Tq エアサス | WAUZZZ4M0GD038424～WAUZZZ4MXGD068126<br>平成28年2月3日～平成28年7月20日  | 173台       |    |
|      | ABA-4MCRES | アウディ Q7 3.0Tq      | WAUZZZ4M0GD053747～WAUZZZ4MXGD045199<br>平成28年2月3日～平成28年7月16日  | 25台        |    |
|      | ABA-4MCYRA | アウディ Q7 2.0Tq エアサス | WAUZZZ4M0GD036091～WAUZZZ4MXGD065839<br>平成28年2月3日～平成28年7月20日  | 184台       |    |
|      | ABA-4MCYRS | アウディ Q7 2.0Tq      | WAUZZZ4M0GD037144～WAUZZZ4MXGD068904<br>平成28年1月22日～平成28年7月20日 | 200台       |    |
|      |            |                    | 輸入期間の全体の範囲<br>平成28年1月22日～平成28年7月20日                          | 582台       |    |

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、追加装着部品を示す。