

Audi A1/A3/A4/S4/A5/S5/A6/S6/A7/S7/Q3/Q5/SQ5/Q7  
スタート/ストップスイッチ（ボタン）の改修

改善対策届出番号	574	改善対策届出日	2019年5月29日
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン始動/停止スイッチにおいて、表面に記載されている文字の字体が不適切なため、手汗などの油脂成分が付着すると、表面に施されたクロームコーティングの接着性が低下し、当該コーティングの一部が剥がれるものがあります。そのため、スイッチを操作する際に文字の鋭角部分に触れると、指先が負傷するおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エンジン始動/停止スイッチ（ボタン）を、対策品と交換します。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCEUA	アウディ S6 アウディ S6 アバント	WAUZZZ4G0DN026452～WAUZZZ4GXEN007828 平成24年8月28日～平成25年8月16日	216 台	
	ABA-4GCEUL	アウディ S7 SB	WAUZZZ4G0DN024393～WAUZZZ4GXEN020160 平成24年7月20日～平成25年8月28日	186 台	
	ABA-4GCGWC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G0BN006778～WAUZZZ4GXCN071154 平成23年1月13日～平成24年1月6日	1,048 台	
	ABA-4GCGWS	アウディ A6 3.0Tq	WAUZZZ4G0BN022222～WAUZZZ4GXCN066133 平成23年5月25日～平成24年1月6日	298 台	
	ABA-4GCHVS	アウディ A6 2.8q	WAUZZZ4G0BN020745～WAUZZZ4GXCN076256 平成23年5月12日～平成24年1月6日	808 台	
	ABA-4LBARA	アウディ Q7 4.2q I7サ	WAUZZZ4L08D004282～WAUZZZ4LXAD031835 平成19年7月10日～平成22年7月5日	173 台	
	ABA-4LBARS	アウディ Q7 4.2q	WAUZZZ4L08D037802～WAUZZZ4LXAD021368 平成19年8月31日～平成22年7月5日	34 台	
	ABA-4LBHKA	アウディ Q7 3.6q I7サ	WAUZZZ4L08D002287～WAUZZZ4LX9D037453 平成19年7月10日～平成22年7月5日	264 台	
	ABA-4LBHKS	アウディ Q7 3.6q	WAUZZZ4L08D002497～WAUZZZ4LXAD032998 平成19年8月1日～平成22年7月21日	660 台	
	ABA-4LCJTL	アウディ Q7 3.0Tq I7サ	WAUZZZ4L0BD002894～WAUZZZ4LXCD041347 平成22年7月21日～平成24年7月18日	214 台	
	ABA-4LCJTS	アウディ Q7 3.0Tq	WAUZZZ4L0BD001048～WAUZZZ4LXCD044281 平成22年7月21日～平成24年8月15日	959 台	
	ABA-8FCAKF	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZ8F0BN002666～WAUZZZ8FXBN025212 平成22年8月19日～平成23年11月16日	50 台	
	ABA-8FCALF	アウディ A5 カブリオレ 3.2q	WAUZZZ8F0AN005856～WAUZZZ8FXAN025869 平成21年6月22日～平成22年7月21日	154 台	
	ABA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZ8F0BN007110～WAUZZZ8FXBN025436 平成22年10月12日～平成23年12月29日	140 台	
	ABA-8FCGWF	アウディ S5 カブリオレ	WAUZZZ8F0DN005926～WAUZZZ8FXDN002998 平成22年12月17日～平成25年8月16日	52 台	
	ABA-8KCAKF	アウディ S4 アウディ S4 アバント	WAUZZZ8K09A206236～WAUZZZ8T5DA062006 平成21年3月16日～平成25年4月17日	1,261 台	
	ABA-8KCALF	アウディ A4 3.2q アウディ A4 アバント 3.2q	WAUZZZ8K08A011493～WAUZZZ8KXAA081699 平成20年3月6日～平成22年1月5日	973 台	

アウディ	ABA-8KCDH	アウディ A4 1.8T アウディ A4 アバント 1.8T	WAUZZZ8K0AA147287~WAUZZZ8KXBA123371 平成22年5月5日~平成23年4月5日	2,004 台	
	ABA-8KCDNF	アウディ A4 2.0Tq アウディ A4 アバント 2.0Tq	WAUZZZ8K09A190216~WAUZZZ8KXCA109391 平成21年1月30日~平成24年2月23日	7,153 台	
	ABA-8KCGWF	アウディ S4 アウディ S4 アバント	WAUZZZ8K0DA006899~WAUZZZ8KXEA025042 平成24年3月12日~平成25年10月21日	470 台	
	ABA-8RCNCF	アウディ Q5 2.0Tq	WAUZZZ8R0DA007757~WAUZZZ8RXEA019898 平成24年10月9日~平成25年9月9日	1,204 台	
	ABA-8RCTVF	アウディ Q5 3.0Tq	WAUZZZ8R0DA011002~WAUZZZ8RXDA096575 平成24年10月9日~平成25年8月15日	154 台	
	ABA-8RCTXF	アウディ SQ5	WAUZZZ8R4EA018911~WAUZZZ8R9EA019312 平成25年8月16日~平成25年8月28日	3 台	
	ABA-8TCALF	アウディ A5 3.2q	WAUZZZ8T08A020767~WAUZZZ8TXAA063647 平成19年12月21日~平成22年7月5日	697 台	
	ABA-8TCAUF	アウディ S5	WAUZZZ8T08A031283~WAUZZZ8TXBA111178 平成20年3月18日~平成23年12月06日	519 台	
	ABA-8TCDNF	アウディ A5 2.0Tq	WAUZZZ8T09A040972~WAUZZZ8TXBA112587 平成21年3月17日~平成23年12月17日	782 台	
	ABA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZ8T0AA019012~WAUZZZ8TXBA112590 平成21年11月2日~平成23年12月29日	2,717 台	
	ABA-8TCGWF	アウディ S5	WAUZZZ8T0CA039845~WAUZZZ8TXEA006094 平成23年12月29日~平成25年8月16日	73 台	
	ABA-8TCGWL	アウディ S5 SB	WAUZZZ8T0CA028635~WAUZZZ8TXEA010856 平成23年12月6日~平成25年8月28日	363 台	
	ABA-8UCCZF	アウディ Q3 2.0Tq 125kw	WAUZZZ8U0DR026346~WAUZZZ8UXER017428 平成24年8月15日~平成25年9月18日	511 台	
	ABA-8UCPSF	アウディ Q3 2.0Tq	WAUZZZ8U0CR017189~WAUZZZ8UZDR060119 平成24年1月16日~平成25年9月18日	2,982 台	
	ABA-8VCJSF	アウディ A3 SB 1.8Tq	WAUZZZ8V0EA022886~WAUZZZ8VXEA024077 平成25年8月15日~平成25年8月28日	90 台	
	DAA-4GCHJS	アウディ A6 ハイブリッド	WAUZZZ4G0DN017816~WAUZZZ4GXEN018554 平成24年7月2日~平成25年8月16日	524 台	
	DAA-8RCHJF	アウディ Q5 ハイブリッド	WAUZZZ8R0DA014451~WAUZZZ8RXDA083860 平成24年10月17日~平成25年8月16日	140 台	
	DBA-4GCGWC	アウディ A7 SB 3.0Tq	WAUZZZ4G0CN083541~WAUZZZ4GXEN028534 平成23年12月29日~平成25年9月9日	1,204 台	
	DBA-4GCGWS	アウディ A6 3.0Tq アウディ A6 アバント 3.0Tq	WAUZZZ4G0CN081675~WAUZZZ4GXEN026685 平成23年12月29日~平成25年8月28日	566 台	
	DBA-4GCHVS	アウディ A6 2.8q アウディ A6 アバント 2.8q	WAUZZZ4G0CN073754~WAUZZZ4GXEN028551 平成23年12月17日~平成25年8月28日	3,556 台	
DBA-8FCDNF	アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq	WAUZZZ8F0CN004077~WAUZZZ8FXEN002212 平成23年12月29日~平成25年8月16日	164 台		
DBA-8KCDN	アウディ A4 2.0T アウディ A4 アバント 2.0T	WAUZZZ8K0BA125985~WAUZZZ8KXEA026689 平成23年3月28日~平成25年9月9日	7,576 台		
DBA-8KCDNF	アウディ A4 2.0Tq アウディ A4 アバント 2.0Tq	WAUZZZ8K0DA005381~WAUZZZ8KXEA024828 平成24年2月3日~平成25年9月28日	2,485 台		

アウディ	DBA-8TCDNF	アウディ A5 2.0Tq	WAUZZZ8T0CA012161~WAUZZZ8TXDA074944 平成23年12月17日~平成25年8月28日	305 台	
	DBA-8TCDNL	アウディ A5 SB 2.0Tq	WAUZZZ8T0CA012466~WAUZZZ8TXEA012722 平成23年12月6日~平成25年9月18日	2,874 台	
	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4T 90kw	WAUZZZ8V0EA010771~WAUZZZ8VXE030056 平成25年7月7日~平成25年9月9日	353 台	
	DBA-8XCAX	アウディ A1 1.4/90kw	WAUZZZ8X0CB003358~WAUZZZ8XXEB017299 平成23年7月19日~平成25年8月28日	7,647 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成19年7月10日~平成25年10月21日	54,606 台	

【注意事項】 改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



注：  は、交換部分を示す。