


## Audi A1 / A6 / A7 / A8 / Q8 MMIのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2020年6月30日
不具合の内容	MMI (マルチメディアインターフェース) システムにおいて、ソフトウェアのプログラムが不適切なため、プライバシー設定でデータ通信を「不許可」に設定しても自動で「許可」に変更され、車両に関する情報がアウディ社に送信されるおそれがあります。
改善の内容	全車両、MMI システムのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20LN020375～ WAUZZZF2XLN053528 令和元年11月21日～令和2年3月13日	411	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7SB 45Tq	WAUZZZF20LN017864～ WAUZZZF2XLN052301 令和元年11月21日～令和2年3月13日	228	
	3BA-GBDAD	アウディ A1 35T cod	WAUZZZGB0LR001932～ WAUZZZGBXLR032010 令和元年10月8日～令和2年3月13日	1,200	
	3CA-F2DFBF	アウディ A6 40TDIq	WAUZZZF20LN053795～ WAUZZZF2XLN060284 令和2年3月19日～令和2年5月22日	235	
	3CA-F2DFBS	アウディ A7SB 40TDIq	WAUZZZF20LN053781～ WAUZZZF2XLN060477 令和2年3月19日～令和2年5月22日	82	
	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～ WAUZZZF1XLD012815 令和元年5月31日～令和2年3月13日	902	
	AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN051818～ WAUZZZF2XLN003728 平成31年1月17日～令和2年2月4日	1,101	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7SB 55Tq	WAUZZZF20KN003073～ WAUZZZF2XLN013580 平成30年7月21日～令和2年3月13日	1,257	
	AAA-F8CX YF	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF80JN015937～ WAUZZZF8XLN009825 平成30年7月30日～令和2年4月11日	363	
	AAA-F8CX YL	アウディ A8L 60Tq	WAUZZZF80JN016599～ WAUZZZF8XLN010084 平成30年7月30日～令和2年3月13日	71	
	AAA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF80JN010754～ WAUZZZF8XLN009968 平成30年7月30日～令和2年3月19日	660	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和2年5月22日	(計6,511台)	

**【注意事項】** サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



MMI システムのコントロールユニット

注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。