


Audi A1 オンボードサプライコントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2021年10月8日
不具合の内容	オンボードサプライコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、運転者のみが搭乗し且つラゲッジルームに荷物を満載している場合、ヘッドライトの高さが正しく調整できないおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3BA-GBDKL	アウディ A1 25T	WAUZZZGBOLR048944～ WAUZZZGBXMR020327 令和2年5月14日～令和3年5月11日	55	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和2年5月14日～令和3年5月11日	(計55台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「9405」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

