


## Audi A1 / A3 / S3 / Q3 / RS Q3 ドライバーアシストシステム コントロールユニットのプログラム改修

サービスキャンペーン通知日	2021年10月8日
不具合の内容	ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、昼間にトンネルから出た時に数秒間ハイビームに切り替わるおそれがあります。
改善の内容	全車両、当該コントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換えます。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
アウディ	3AA-GYDLA	アウディ A3 30T	WAUZZZGY0MA083617～ WAUZZZGYXMA115909 令和3年3月11日～令和3年6月18日	578	
	3BA-F3DNWF	アウディ RSQ3	WUAZZZF30M1900483～ WUAZZZF3XM1905416 令和2年11月13日～令和3年7月3日	401	
	3BA-F3DPC	アウディ Q3 35T	WAUZZZF30L1103708～ WAUZZZF3XM1136944 令和2年7月28日～令和3年7月14日	2,615	
	3BA-GBDAD	アウディ A1 35T cod	WAUZZZGB0MR011832～ WAUZZZGBXMR060696 令和2年11月13日～令和3年6月18日	111	
	3BA-GBDKL	アウディ A1 25T	WAUZZZGB0MR005898～ WAUZZZGBXMR062934 令和2年11月13日～令和3年6月18日	1,717	
	3BA-GBDKR	アウディ A1 CC 30T	WAUZZZGB0MR003276～ WAUZZZGBXMR007982 令和2年11月13日～令和2年12月16日	250	
	3BA-GYDNFF	アウディ S3	WAUZZZGY0MA076456～ WAUZZZGYXMA113531 令和3年2月8日～令和3年7月3日	206	
	3DA-F3DFGF	アウディ Q3 35TDIq	WAUZZZF30L1101098～ WAUZZZF3XM1130982 令和2年6月9日～令和3年7月3日	2,575	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和2年6月9日～令和3年7月14日	(計8,453台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

### 不具合発生箇所



ドライバーアシストシステムコントロールユニット

注：  は、プログラムを更新する部品を示します。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「9407」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

